



POWERED BY AVILOO

Gescande OEM-SoH*



SoHSCAN



VOERTUIGGEGEVENS

Merk: BMW
Model: iX1 - 66,5 kWh
VIN: WBY61EF0405X51003
Kilometerstand: 48.500km
Gescande SoH*: 99%

INFORMATIE OVER UITLEZEN

Datum: 15-09-2026
Uitgevoerd door: Macadam Belgium

UITVOERINGSPROTOCOL

09:56:08	SoHSCAN gestart
09:56:25	Gegevensverzameling starten
09:58:21	Voltooide gegevensverzameling
09:58:39	SoHSCAN voltooid

* Voor een volledige beoordeling van de veiligheid en waarde van de accu moet u rekening houden met het volgende:

1. Mogelijke afwijkingen en storingen van de accu en cellen worden door de SoHSCAN niet aan het licht gebracht. Deze kunnen eenvoudig tot op celniveau worden gedetecteerd met de AVILOO FLASH Test.
2. De gescande (uitgelezen) gezondheidstoestand (SoH) van de fabrikant (OEM) van de aandrijfacu is de SoH die wordt verondersteld door het accubeheersysteem (BMS). Het kan aanzienlijk afwijken van de echte SoH. AVILOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid ervan.
3. De echte SoH kan exact worden bepaald met behulp van de AVILOO PREMIUM Test.

